

نشریه فنی

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

روش‌های تولید پودر آب میوه با استفاده از خشک کن‌های پاششی

نویسنده: امید رضا روستاپور

استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس



فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱- مقدمه	۳
۲- شرح مراحل خشک کن پاششی	۳
۲-۱ پاشش خوراک به صورت قطرات مایع	۵
۲-۲ تماس هوا و قطرات	۸
۲-۳ تبخیر رطوبت و خشک شدن قطرات	۹
۴-۲ جداسازی ذرات پودر از هوا	۱۰
۳- تکنیک های تولید پودر میوه در خشک کن پاششی	۱۱
۴- نتیجه گیری	۱۴
۵- فهرست منابع	۱۴

۱- مقدمه


فرآیند خشک کردن پاششی (Spray drying) تبدیل قطرات کوچک به ذرات با رطوبت بسیار کم در تماس با هوای گرم است. تبخیر سریع موجب می‌شود که دمای قطره در یک سطح کم باقی بماند بنابراین افزایش دمای هوای خشک کن به میزان قابل توجه بدون تأثیر بر روی قطرات خوراک ارسال شده به داخل محیط خشک کن امکان پذیر می‌باشد. در مقایسه با دیگر فرآیندهای خشک کردن، زمان عملیات در خشک کن‌های پاششی بسیار کمتر است. دمای کم قطرات در هین تبخیر و زمان کم فرآیند، این روش را برای خشک کردن محصولات حساس به گرمای مانند لبیات، غذاها و آب میوه‌ها مناسب نموده است (Filkova & Mujumdar, 1995; Masters, 1985). خشک کن پاششی بطور وسیعی در صنایع شیمیایی، دارویی، بهداشتی و غذایی کاربرد دارد. محصولاتی از قبیل پودر شیر، چای، قهوه، آب پنیر، تخمرغ، سرکه، گوجه فرنگی و انواع آب میوه‌ها را می‌توان توسط خشک کن پاششی در صنایع غذایی تولید نمود.

با توجه به اینکه آب میوه‌ها جزو مواد ترمопلاست و چسبنده می‌باشند و خشک کردن آنها در خشک کن پاششی مشکل است، می‌توان با طراحی خشک کن برای این منظور و استفاده از مواد افزودنی که در رفع چسبندگی آب میوه‌ها مؤثر هستند، مشکل را برطرف نمود و پودر آب میوه را در خشک کن پاششی تولید کرد.

۲- شرح مراحل خشک کن پاششی

همانطور که بیان گردید در طی این فرآیند رطوبت قطرات مایع طی تماس با هوای گرم خشک کن تبخیر شده و بسته به ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی خوراک، پودر با رطوبت پایین به صورت ذرات ریز یا توده ایجاد می‌شود. بطور کلی هر خشک کن پاششی شامل مخزن، پمپ تغذیه مواد مایع، افشارنک (پاشنده)، گرم کن هوای بخش کننده هوای داخل مخزن خشک کن (Air disperser) و مکانیزم جداکننده ذرات پودر از هوای می‌باشد. شرایط متفاوت در فرآیند خشک کردن و

کیفیت نهایی محصولات پودری تولید شده توسط خشک کن پاششی تعیین کننده نوع اف珊ک انتخابی، الگوی مناسب جریان هوا و طراحی مخزن خشک کن می باشند. بطور کلی فرآیند خشک کردن پاششی شامل چهار مرحله است. مرحله اول، تبدیل خوراک مایع به قطرات ریز و پاشش آنها در محیط گرم مخزن خشک کن، مرحله دوم، تماس هوای گرم با قطرات مایع، مرحله سوم، تبخیر رطوبت و خشک شدن قطرات و مرحله چهارم، جداسازی ذرات پودر از هوا می باشند. هر یک از مراحل بر اساس طرح خشک کن، نوع اتمایزر و مکانیزم جداسازی پودر و هوا صورت می گیرد. همچنین خواص فیزیکی و شیمیایی خوراک، تعیین کننده خواص محصول خشک شده نهایی (پودر) می باشند. همگن بودن قطرات و میزان تبخیر بالا باعث می شوند که دمای محصول نهایی کمتر از دمای هوای خروجی از خشک کن باشد. شکل ۱ طرحواره یک خشک کن پاششی و اجزاء آن را نشان می دهد.




شکل ۱ - خشک کن پاششی و اجزاء آن

محصول مایع از مخزن تغذیه (Feed tank) توسط پمپ مکش شده و با دبی مشخص تحویل افشارنک می‌گردد. افشارنک مایع را تبدیل به قطرات ریز نموده و در داخل مخزن خشک کن پاشش می‌کند. از طرفی هوا توسط یک گرم کن (Air inlet) انرژی حرارتی لازم را دریافت نموده و پس از رسیدن به دمای مطلوب از ناحیه ورود هوا (Air heater) به داخل مخزن خشک کن جریان می‌یابد. جریان هوا در خشک کن توسط فن برقرار می‌گردد. در طی تماس قطرات با جریان هوای گرم و در اثر فرآیند تبخیر، ذرات پودر خشک ایجاد شده و به همراه جریان هوا از انتهای خشک کن خارج می‌شوند. در این مرحله ذرات پودر توسط مکانیزم بازیاب از قبیل سیکلون (Cyclone) از جریان هوا جدا می‌گردند.


۱-۲- پاشش خوراک به صورت قطرات مایع

افشارنک خوراک مایع را تبدیل به قطرات ریز نموده و به داخل محیط گرم خشک کن ارسال می‌نماید. در طی پاشش، قطرات ریز با توزیع ابعادی مشخص تولید می‌گردد. روش‌های مختلفی جهت پاشش مایع وجود دارد و انتخاب روش در کیفیت پودر تولیدی سهیم است. یکی از انواع افشارنکها نوع چرخ دوران (Rotary disk atomizer) می‌باشد. افشارنک چرخ دوران گشتاور لازم جهت دوران را از یک موتور الکتریکی دریافت نموده و با سرعت بالا دوران می‌نماید. چرخ دوران شامل یک سری مجاری بوده که در امتداد شعاعی در آن ایجاد شده‌اند. خوراک مایع توسط پمپ به مرکز چرخ دوران منتقل شده و در مجاری افشارنک جریان می‌یابد. مایع در لحظه رسیدن به لبه چرخ دوران، تحت تاثیر نیروی گرانیز از مرکز حاصل از دوران با سرعت بالا به قطرات ریز شکسته شده و در داخل مخزن خشک کن با سرعت زیاد پرتاب می‌شوند. شکل ۲ افشارنک چرخ دوران و اجزاء آن را نشان می‌دهد. همچنین تصویر این افشارنک با یک و دو ردیف مجاری خروج مایع را می‌توان در شکل (۳ الف و ب) مشاهده نمود. بسته به شرایط جریان و طراحی خشک کن، افشارنک دوران به علت انعطاف‌پذیری و عملکرد بهتر نسبت به اتمایزرهای فشاری ترجیح داده می‌شود. این افشارنک برای انتقال مواد ساینده مناسب

است و مشکل گرفتگی مجاری در آن به مراتب کمتر از انواع دیگر می‌باشد. فشار در این مکانیزم بسیار کم است و کنترل قطر قطرات با تغییر سرعت دورانی چرخ صورت می‌پذیرد.



شکل ۲- قسمت‌های مختلف یک افشارک چرخ دوار



(ب)




(الف)

شکل ۳- افشارک چرخ دوار، الف: یک ردیفه، ب: دو ردیفه


نوع دیگر، افشارک فشاری (Pressure nozzle) است. در این مکانیزم، خوراک مایع تحت فشار به داخل افشارک هدایت می‌شود. در افشارک انرژی فشاری تبدیل به انرژی جنبشی شده و باعث جریان یافتن خوراک در روزنه افشارک به صورت یک لایه نازک پرسرعت می‌گردد. در روزنه افشارک، مایع به قطرات بسیار ریز شکسته شده و به داخل محیط

خشک کن پاشیده می شود. قطرات ایجاد شده توسط این افشارنک از یکنواختی کمتری برخوردار بوده و درشت‌تر از قطرات ایجاد شده توسط افشارنک دوار هستند. شکل ۴ طرحواره افشارنک فشاری را نشان می‌دهد.



شکل ۴- افشارنک فشاری


از دیگر افشارنکها نوع دو سیالی (Two fluid nozzle) است (شکل ۵). این مدل در واقع نوعی افشارنک فشاری می‌باشد که در آن هوا و خوراک مایع با هم ارسال می‌گردد. در طی حرکت چرخشی هوا در افشارنک، خوراک مایع و هوا به خوبی با هم مخلوط شده و شکست مایع به قطرات ریز به نحو مطلوبی انجام می‌شود. در این افشارنک فشار در سطح کمتری نسبت به افشارنک فشاری می‌باشد و برای انتقال و پاشش مایع با گرانروی بالا بسیار مناسب است. ابعاد قطرات تولید شده توسط این افشارنک کوچک‌تر از افشارنک فشاری است.



شکل ۵- افشارنک دو سیالی


۲-۲- تماس هوا و قطرات

هوای گرم توسط پخش کننده در مخزن خشک کن پاششی جریان می‌یابد. پخش کننده باعث چرخش جریان هوا و یکنواختی دمای هوا در محیط خشک کن می‌گردد. طریقه تماس هوا با قطرات عامل مهمی در طراحی خشک کن پاششی می‌باشد و تاثیر بهسزایی بر کیفیت محصولات خشک شده دارد همچنین کنترل کننده میزان تبخیر و دمای ذرات در خشک کن می‌باشد. در یک مدل از طرح تماس، قطرات می‌توانند هم‌جهت با جریان هوا گرم ورودی به داخل خشک کن جریان یابند. این نوع از خشک کن‌های پاششی تحت عنوان جریان هم‌سو (Co-Current) می‌باشند. در این طرح هوای گرم و قطرات از بالای مخزن خشک کن وارد شده و پس از طی فرآیند از انتهای خشک کن خارج می‌شوند. این طرح برای محصولات حساس به گرما از قبیل آب‌میوه‌ها و مواد غذایی بسیار مناسب است زیرا شدت تبخیر در این مدل بسیار زیاد و به عبارتی زمان تبخیر کوتاه است و محصول کمتر تحت تاثیر تنش‌های حرارتی قرار می‌گیرد. در طی تبخیر به علت اشباع بخار در اطراف قطرات، دمای سطحی آنها پایین است. همچنین با ادامه حرکت قطرات به سمت خروجی خشک کن، دمای هوا به علت جذب رطوبت قطرات و تبادل حرارتی کاهش می‌یابد لذا قطرات تحت تنش حرارتی کمتری قرار دارند و خواص آنها تا حد زیادی حفظ می‌شوند. شکل ۶ طرحواره این نوع جریان را نشان می‌دهد.



شکل ۶- خشک کن پاششی جریان هم‌سو

نوع دیگر خشک کن پاششی، طرح جریان غیرهمسو (Counter-Current) است. در این طرح قطرات از بالای خشک کن وارد مخزن شده و هوای گرم درجهت مخالف از پایین وارد مخزن خشک کن می شود. جریان هوا باعث کاهش سرعت سقوط قطرات و افزایش زمان ماندگاری آنها در مخزن خشک کن خواهد شد. بازده حرارتی این مدل نسبت به مدل جریان هموسو بیشتر است ولی برای محصولات حساس به گرما از قبیل مواد غذایی مناسب نمی باشد. در شکل (۷) طرحواره این نوع جریان مشاهده می گردد.



شکل ۷- خشک کن پاششی جریان غیر هموسو


۳-۲- تبخیر رطوبت و خشک شدن قطرات

به مجرد تماس قطرات با هوای گرم، تبخیر از سطح قطرات شروع می شود. تبخیر سطحی باعث ثبات دمای سطح قطره در حد دمای حباب تر می گردد. تبخیر شامل دو مرحله است. در مرحله اول رطوبت کافی برای جایگزینی رطوبت تبخیر شده از سطح قطرات وجود دارد. انتشار رطوبت از داخل قطره شرایط اشباع در سطح قطره را حفظ می نماید. این مرحله تحت عنوان شدت ثابت است و بیشترین درصد تبخیر در این مرحله که در آن سطح قطرات اشباع می باشد، رخ می دهد. زمانی که میزان رطوبت کاهش یابد و به حدی برسد که نتواند شرایط اشباع سطحی را برقرار کند، تبخیر وارد

مرحله دوم خواهد گردید. در این زمان یک لایه سخت (Crust) در سطح قطره در اثر افزایش دما به علت کاهش رطوبت سطحی ایجاد می گردد. این نقطه به عنوان رطوبت بحرانی شناخته می شود. تبخیر در این مرحله به شدت انتشار رطوبت در لایه سخت سطحی قطره بستگی دارد. ضخامت لایه سخت به علت کاهش شدت تبخیر به تدریج افزایش می یابد. مرحله دوم تبخیر تحت عنوان مرحله شدت نزولی می باشد. دبی جریان هوا و طراحی مخزن خشک کن زمان ماندگاری مناسب را برای قطرات به منظور کاهش رطوبت در حد مورد قبول و تکمیل فرآیند خشک شدن قبل از خروج از انتهای خشک کن فراهم می آورند.

۴-۲- جداسازی ذرات پودر از هوا

در این مرحله ذرات پودر خشک شده از جریان هوا جدا می گردد. روش های مختلفی جهت جداسازی از قبیل کاربرد سیکلون (Cyclone) در یک یا چند مرحله، فیلتر های کیسه ای (Bag filter) و یا کاربرد توام هر دو مکانیزم وجود دارد. معمول ترین مکانیزم به کار رفته برای خشک کن های پاششی، سیکلون است. وقتی جریان هوا و ذرات پودر در یک مسیر گردابه ای در سیکلون قرار می گیرند، ذرات علاوه بر نیروی گرانشی و اینرسی جریان هوا، تحت تاثیر یک نیروی اینرسی چندین مرتبه بزرگ تر از جاذبه گرانشی قرار می گیرند. در اثر این نیرو ذرات پودر به بیرون از جریان هوا رانده شده و بر دیواره داخلی سیکلون قرار می گیرند و در امتداد آن به سمت پایین لغش نموده و از دهانه خروجی سیکلون خارج می گردد. جریان هوا به سمت بالای سیکلون هدایت شده و توسط جریان مکنده وارد محیط می شود. شکل ۸ طرحواره جریان هوا و ذرات پودر را در یک سیکلون نمایش می دهد.



شکل ۸- طرحواره جریان در سیکلون

۳- تکنیک‌های تولید پودر آب میوه در خشک کن پاششی

هدف از خشک کردن آب میوه‌ها و تولید پودر، افزایش عمر مفید محصول، به کار گرفتن میوه‌های درجه ۲ و ۳ در راستای کنترل و کاهش ضایعات، حمل و نقل آسان و ایجاد محصول برای استفاده‌های متنوع از قبیل کاربرد در شیرینی، کیک و غذای کودک و یا استفاده مستقیم آن می‌باشد. آب میوه‌ها شامل مواد قندی از قبیل فروکتوز، دکستروز، ساکاروز، لакتوز، مالتوز، گلوکز و مالتین و اسیدهای خوراکی از قبیل اسید سیتریک، مالیک، تارتاریک، لاکتیک و اسکوربیک بوده که همگی دارای دمای تبدیل شیشه (Glass transition temperature) پایین و جزو مواد چسبنده و ترمومیلاست می‌باشند. از مواد نام برده هر کدام که دمای تبدیل شیشه و ذوب بالاتری دارند، راحت‌تر خشک خواهند شد (Tsourouflis et al., 1976). وجود آب در میوه‌ها باعث کاهش شدید دمای تبدیل شیشه ماده می‌گردد. دمای تبدیل شیشه نقطه‌ای است که در آن ماده از فاز جامد وارد فاز مایع می‌گردد. قطرات آب میوه که شامل ترکیبات با دمای تبدیل

شیشه پایین هستند، حتی بعد از خشک شدن در صورت برخورد به جداره گرم خشک کن به آن خواهد چسید. به عبارتی زمانی که ذرات جامد به سطح گرم با دمای بیش از دمای تبدیل شیشه خود برخورد نمایند ذوب شده و وارد فاز مایع می‌گردد و درنتیجه به سطح گرم می‌چسبند. بر اساس تحقیقات، دمای سطح ذره در طی خشک شدن نبایستی به ۱۰ تا ۲۰ درجه سلسیوس بالاتر از دمای تبدیل شیشه برسد درغیراین صورت چسبندگی رخ می‌دهد (Adhikari et al., 2004). پایین بودن دمای تبدیل شیشه ذرات در محیط خشک کن با رطوبت نسبی بالا باعث چسبندگی ذرات به یکدیگر به علت تشکیل باندهای هیدروژنی بین آنها می‌گردد. این عمل باعث تشکیل توده و کاهش کیفیت محصول نهایی خواهد شد (Peleg, 1993; Chuy and Labuza, 1994).

یکی از راههای کاهش چسبندگی، خنک کردن دیواره مخزن خشک کن می‌باشد. برای این منظور مخزن را دو جداره ساخته و در آن جریان هوای سرد را توسط یک فن برقرار می‌نمایند. استفاده از جداره سرد به ویژه در قسمت مخروطی خشک کن که بیشترین برخورد ذرات در این لایه مرزی می‌باشد، باعث کاهش چسبندگی ذرات پودر می‌گردد. این مکانیزم گرچه باعث بهبودی فرآیند خشک شدن می‌گردد، ولی راه حل قطعی برای رفع چسبندگی ذرات نیست (Jayaraman and Das Gupta, 1995; Sudhagar, 2000). به منظور کاهش چسبندگی و خاصیت ترمопلاستیکی آب میوه‌ها در طی فرآیند خشک شدن، اضافه کردن مواد کمکی از قبیل مالتودکسترین، شربت گلوکز، لاکتوز، آدامس عربی، نشاسته ذرت، متیل سلولز، کازینات سدیم و همچنین دی‌اکسید سیلیکان (به مقدار کم) به آب میوه قبل از ارسال به خشک کن برای تولید پودر ضروری است. میزان کاربرد مواد افزودنی بر اساس خاصیت ترمопلاستیکی و طبیعت رطوبت‌گیری محصولات پودری تعیین می‌گردد (Dolinsky and Gurov, 1986). از مالتودکسترین با دکستروزهای مختلف برای تولید آب میوه‌ها در خشک کن پاششی به‌طور وسیعی استفاده می‌گردد. مالتودکسترین از پلیمرهای دکستروز و جزو کربوهیدرات‌های قابل هضم بوده که از هیدرولیز نشاسته ذرت به دست می‌آید و بسته به درجه هیدرولیز،


معادل دکستروز آن تغییر خواهد کرد. معادل دکستروز (DE) معرف کاهش قدرت باندهای پلیمری در مقایسه با DE100 می‌باشد. مالتودکسترین با دکستروز پایین‌تر، دارای وزن مولکولی بیشتری است. بسته به مواد قندی تشکیل دهنده آب میوه‌ها از مالتودکسترین با دکستروزهای مختلف (دکستروز ۵ تا ۱۲) به عنوان مواد افزودنی استفاده می‌شود. بطور مثال برای تولید پودر مرکبات از قبیل پرتقال و لیموترش، مالتودکسترین با دکستروز ۸ تا ۱۰ و یا پودر آب انار، مالتودکسترین با دکستروز ۱۱ و ۱۲ مناسب‌تر هستند. مقدار بهینه مواد افزودنی بسته به مواد تشکیل دهنده آب میوه نیز متفاوت است و با انجام آزمایش‌های تجربی تعیین می‌گردد. بطور مثال کاربرد مالتودکسترین برای تولید پودرهای آب انگور سیاه به میزان ۳۵ درصد ماده جامد، آب زردآللو ۴۰ درصد ماده جامد، آب انبه ۴۵ درصد ماده جامد و آب آناناس ۱۰ درصد ماده جامد توصیه شده است(Bhandari et al., 1993; Abadio et al., 2004; Sudhagar et al., 2002).

لیموترش کاربرد توام ۲۰ درصد مالتودکسترین و ۱۰ درصد دی‌اکسید سیلیکان در خشک کن پاششی دو جداره با جریان هوای سرد توصیه شده است(Roustantapour et al., 2006). دی‌اکسید سیلیکان یک ماده معدنی و بی‌خطر بوده و استفاده از این ماده برای خشک کردن، تولید پودر و یا نگهداری پودرهای غذایی، ۵ تا ۱۰ درصد توصیه شده است. مقادیر استاندارد این دی‌اکسید سیلیکان برای مصارف گوناگون در صنایع غذایی و دارویی، مورد تایید مؤسسه F.D.A. آمریکا می‌باشد.

شکل ۹ (الف و ب) تصویر یک نمونه پودر آب گوجه فرنگی و آب لیموترش که توسط خشک کن پاششی تولید شده است را نشان می‌دهد.



(الف)



(ب)

شکل ۹: نمونه پودر، الف: آب لیموترش (Roustantapour et al., 2006)، ب: آب گوجه‌فرنگی

۴- نتیجه‌گیری

خشک کن پاششی برای خشک کردن مایعات و محصولات خمیری مناسب است. در این خشک کن مایع توسط افشارنک تبدیل به قطرات ریز شده و در محیط خشک کن پاشیده می‌شود. قطرات ریز در طی تماس با جریان هوای گرم خشک شده و تبدیل به ذرات پودر با رطوبت پایین می‌گردند. در نهایت ذرات پودر از هوا توسط مکانیزم‌های بازیاب از قبیل سیکلون جدا می‌شود. خشک کن پاششی کاربرد وسیعی در صنایع غذایی از قبیل تولید پودر آب میوه دارد. آب میوه‌ها به علت داشتن مواد قندی و اسیدهای خوراکی بسیار چسبنده بوده و در طی فرآیند خشک کردن سریعاً به دیواره خشک کن می‌چسبند. برای رفع این معضل افروden مواد کمکی از قبیل مالتودکسترین، شربت گلوگز، متیل سلولز، نشاسته ذرت و دی‌اکسید سیلیکان به آب میوه قبل از انجام فرآیند خشک کردن ضروری است. همچنین خنک نمودن جداره خشک کن در طی فرآیند به منظور کاهش چسبندگی مناسب می‌باشد.

۵- فهرست منابع

- 1- Abadio, F.D.B., Domingues, A.M., Borges, S.V. and Oliveria, V.M. 2004. Physical properties of powdered pineapple (*Ananas comosus*) juice: effect of maltodextrin concentration and atomization speed. *Journal of Food Engineering*. 64: 285-287.
- 2- Adhikari, B., Howes, T., Bhandari, B.R. and Troung, V. 2004. Effect of addition of maltodextrin on drying kinetics and stickiness of sugar and acid-rich foods during convective drying: experiments and modeling. *Journal of Food Engineering*. 62: 53-68.
- 3- Bhandari, B.R., Senoussi, A., Dumoulin, E.D. and Lebert, A. 1993. Spray drying of concentrated fruit juices. *Drying Technology Journal*. 11(5): 1081-1092.
- 4- Cabot Corporation. 1989. Cab-O-Sil fumed silica as a conditioning agent for the food processing industry. Information about Cab-O-Sil Fumed Silica, A Cabot Performance Chemical.
- 5- Chuy, L.E. and Labuza, T.P. 1994. Caking and stickiness of dairy-based food powders as related to glass transition. *Journal of Food Science*. 59(1): 43-46.

- 6- Dolinsky, A.A., Gurov, A. 1986. Method of production vegetable and fruit powders. USSR. No. 1270511.
- 7- Filkova, I. and Mujumdar, A.S. 1995. Industrial spray drying systems. In Mujumdar A.S. (Eds.), Handbook of Industrial Drying (2nd Ed.), Marcel Dekker, Inc., New York. pp. 243-244.
- 8- Jayaraman, K.S. and Das Gupta, D.K. 1995. Drying of fruits and vegetables. In Handbook of Industrial Drying. 2nd Ed. New York, Marcel Dekker Inc. pp. 661-662.
- 9- Masters, K. 1985. Spray Drying. 4th Ed. John Wiley and Sons. New York. 696 pp.
- 10- Peleg, M. 1993. Glass transition and physical stability of food powders. In Blanshard, J.M.V. and Lillford, P.J. (Eds.). The Glassy State in Foods. Nottingham University Press, Leicestershire. pp. 435-452.
- 11- Roustapour, O.R., Hosseinalipour, M. and Ghobadian, B. 2006. An experimental investigation of lime juice drying in a pilot plant spray dryer. Drying Technology Journal. 24(2):181-188.
- 12- Sudhagar, M. 2000. Spray drying of fruit juices. M. Tech. Thesis's of the Report. Indian Ins. Technol. Kharagpur, West Bengal, India.
- 13- Sudhagar, M., Jaya, S. and Das, H. 2002. Sticky issues on spray drying of fruit juices. The Society for Engineering in Agricultural, Food and Biological System. Paper No: MBSK 02-201. An ASAE Meeting Presentation. September 27-28, 2002.
- 14- Tsourouflis, S., Flink, J.M. and Karel, M. 1976. Loss of structure in freeze-dried carbohydrates solutions: effect on temperature, moisture content and composition. Journal of Science Food and Agriculture. 27: 509-519.